

Kalibrering 1

- Kalibrer systemet ved at holde lys tasten inde i 6 sekunder
- Displayet viser nu CAL1
- Værdien i displayet skal være mellem 200 - 600



Kalibrering 2


- I kalibrering 2 skal cyklen i højeste gear, højre pedalarm skal pege lige frem og der skal 10kg på pedalen
- kalibrer systemet ved at trykke mode og lys tasten nede samtidigt
- Displayet viser nu CAL2, cyklen er nu kalibreret
- Den viste værdi skal være mellem 45 og 95



TMM4 Moment Sensor

Attention!

- Spænd med korrekt moment!
- Kæden må ikke være for stram, den skal kunne bevæge sig minimum 3cm
- Kontroller at der ikke er for mange skiver/ mangler spændeskiver ved montering af baghjul!



TMM4 Moment Sensor

